Pohjaa myöten

Kun uusi maalikerros ei enää auta silottamaan veneen pohjan ruvettunutta pintaa, on aika kääräistä hihat – tai kääntyä tosiammattilaisen puoleen.

VAKIOPALSTAT

PÄÄKIRJOITUS 7
TUTKALLA 8
ULAPALLA 14
RUORISSA 16
SALONKI 48
ON/OFF 80
KONEHUONE 82

TIEDOT & TAIDOT

TEE-SE-ITSE
Pohjan kunnostus 18
TEE-SE-ITSE
Tulipalon sammuts 24
TEE-SE-ITSE
Akustisen tasomittarin asennus 30
TEE-SE-ITSE
Kansihelojen tiivistys 34
ESITTELY
Ilmastointilaitteet veneessä 40
ESITTELY
Dieselbakteeri 44

MONITORI

KÄYTETTY VENE
Contrast 36 50
KARTALLA
Esko Härö 56
TESTI
Paukkuliivit 60
KÄYTTÖTESTI
Tohatsu MFS20E, osa 2 68
ESITTELY
Suomen Puuveneilijät ry 72
VENEILYKOHDE
Katanpää 76
VENEILYKOHDE
Orissaare 78

VENEET

AJETTU
Jeanneau Merry Fisher 605 Marlin 84
AJETTU
Sargo 31 Explorer Aft Door 88

VENEPÖRSSI

Osta-myy-vaihda 95

44 **Dieselbakteerilta ei ole suojassa yksikään dieselmoottori, mutta veneessä se on erityisen kiusallinen. Kulku stoppaa moottorin sammumiseen, mikä on usein se viheliäisin viesti epätoivotusta vieraasta tankissa. Selvittelimme, miten kukistaa dieselbakteeri.**

60 **Markkinoilla vilisee eri hintaisia ja erilaisin ominaisuuksin varustettuja aikuisten paukkuliivejä. Otimme suoraan pakkauksesta testiin 15 liiviä perusliivistä ammattilaiskäyttöön. Arvioimme käyttömukavuutta ja kelluttavuutta sekä havaitsimme muutaman toimintahäiriön.**

84 **Jeanneaun uusi 605 Marlin kuuluu markkinoiden pienimpiin ja edullisimpiin ohjaushyttiveneisiin, joka erottuu liu'utettavalla ohjauspisteellä. Luontevin matkanopeus asettuu tällä kalakaverilla 20 solmun tuntumaan.**